

## Terugroepacties ST1300

*Ja beste mensen, ze zijn er weer, de terugroepacties van Honda. Helaas betreft het dit keer alweer de 1300 zodat de 1100 bezitters er ook dit keer weer karig vanaf komen.*

*Wat wordt er deze keer gemodificeerd?*

*Uit goed ingelichte bronnen hebben wij vernomen dat dit keer een klep in de remkrachtverdeler tussen voor en achter aan de beurt is, tesamen met een uitbreiding of vernieuwing van de hoofdkabelboom. Het zijn aparte terugroepacties, dus u kunt uw motor twee keer onder handen laten nemen door een erkende Hondadealer. Daar de acties allebei onder garantie vallen hoeft u er geen centje pijn van te hebben, is dat geen goed nieuws?*

Tja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken, het optimisme laten prevaleren, de humor van de zaak inzien en goede contacten met je dealer opbouwen. Is altijd wel ergens goed voor.....

Het is natuurlijk een trieste zaak dat de 1300 alweer terug moet om gemodificeerd te worden maar er is ook een klein lichtpuntje in de duisternis: Honda geeft in een brief naar de eigenaren nu eens wat meer openheid over de problemen die verholpen moeten gaan worden.

Nou ja, hoe dan ook, je bent aan de beurt als je een motor hebt die in de range framenummers valt die daarvoor zijn aangemerkt. De eventuele problemen die zich met de motor kunnen voordoen zijn te ernstig om ze te negeren: zo kan de motor afslaan als een mogelijk defect in de kabelboom niet wordt verholpen en kan hij remvloeistof gaan lekken als de klep in de remkrachtverdeler niet in orde blijkt te zijn!

De eerste eigenaren hebben twee brieven van Honda gekregen met het verzoek hun dealer te contacteren voor een afspraak te controle en reparatie, de occasionkopers ook, mits hun gegevens bij Honda bekend zijn. Het gaat hierbij om de modellen van 2002 en 2004 (model 2003 bestaat niet). Als je een motor hebt uit deze jaartallen die binnen de in aanmerking komende framenummerrange valt, neem dan contact op met je dealer als je geen bericht van Honda hebt gekregen.

De terugroepactie voor de remkrachtverdeler geldt voor de nummers tussen:

JH2SC51A\*2M000014 en JH2SC51A\*2M001342

JH2SC51A\*2M001393 en JH2SC51A\*2M001909

JH2SC51D\*2M000002 en JH2SC51D\*2M000486

JH2SC51D\*2M000537 en JH2SC51D\*2M000539

JH2SC51A\*2M000038 en JH2SC51A\*2M003999

JH2SC51A\*2M004006 en JH2SC51A\*2M004012

JH2SC51A\*2M004129 en JH2SC51A\*2M007050

JH2SC51A\*2M007080 en JH2SC51A\*2M007968

JH2SC51B\*2M000001 en JH2SC51A\*2M000912

JH2SC51B\*2M000914 en JH2SC51A\*2M001091

JH2SC51C\*4M200002 en JH2SC51C\*4M200179

JH2SC51A\*4M200003 en JH2SC51A\*4M202569

JH2SC51B\*4M200001 en JH2SC51B\*4M200354

De terugroepactie voor de kabelboom geldt voor de nummers tussen:

JH2SC51C\*2M000538 en JH2SC51C\*2M001841

JH2SC51C\*2M000001 en JH2SC51C\*2M001909

JH2SC51D\*2M000001 en JH2SC51D\*2M000539

JH2SC51A\*2M001131 en JH2SC51A\*2M007535

JH2SC51A\*2M000002 en JH2SC51A\*2M007532

JH2SC51D\*2M000001 en JH2SC51B\*2M001091

JH2SC51C\*4M200001 en JH2SC51C\*4M200189

JH2SC51A\*4M200004 en JH2SC51A\*4M202573

JH2SC51A\*4M200001 en JH2SC51A\*4M202599

JH2SC51B\*4M200001 en JH2SC51B\*4M200601